

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Número de Solicitud:

fecha de autorizacion: 26/01/2021

No. de Licencia

006

fecha de vencimiento: 09/02/2021



DATOS DEL PREDIO

Calle Carreon	25	Bo. Santa Maria
Calle (1)	No. (2)	Barrio (3)
U-790		
No. de Cuenta Predial (4)	Número Licencia Anterior (5)	Fecha (6)
Sup. del terreno [7]	Sup. Construida (8)	

DATOS DEL PROPIETARIO

RODRIGUEZ MATA JOSE

Apellido Paterno (10)

Apellido Materno (11)

Nombre (12)

Calle Carreon

No. 25

Barrio Santa Maria, Mineral del Monte Hidalgo.

42130

7713158446

Calle (13)

Barrio (15)

C.P.

Teléfono (17)

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA

- Obra Nueva
 Demolición
 Ampliación
 Reparación

Sup. Total a Construir

3 ML

Sup. Total a Ampliar

Sup. Total a Reparación:

Sup. Total a Demoler

Sup. Total a Reparar o Rehabilitar

Total de Barda

RECIBI: 08-FEB-21
 POR MODIFICACION DE
 LICENCIA

ROMULO RODRIGUEZ

Descripción de la Obra (27):

REPARACION DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL EN CALLE CARREÓN, BARRIO SANTA MARIA (DEBERÁ DE REALIZAR LOS TRABAJOS RESPECTIVOS DE RECUPERACIÓN DEL CONCRETO DAÑADO POR DICHS TRABAJOS, QUEDANDO EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES) NOTA: ESTA LICENCIA NO LE AUTORIZA LA DEMOLICION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Copia de Pago Predial Actualizado
 Copia de Alineamiento Oficial
 Copia de Escrituras o Posesión del Terreno
 Copia de Contrato de Compra y Venta

- Copia de Identificación Vigente
 Copia de Planos Arquitectónico
 Copia de Planos Topografico
 Copia de Croquis de Terreno

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE JOSÉ GUTIÉRREZ GARCÍA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MINERAL DEL MONTE HIDALGO

